

Opérateur usine

OPPORTUNITÉ PROFESSIONNELLE

Dans le cadre de la remise en production de la Mine Géant Dormant, Mines Abcourt est à la recherche d'un **Opérateur usine**.

Mines Abcourt offre un salaire et des avantages sociaux compétitifs dans un environnement de travail créatif pour une personne qui aime les nouveaux défis.

SOMMAIRE DU POSTE

Sous la supervision du Surintendant usine, l'**Opérateur usine** est appelé à occuper différentes fonctions selon les besoins de l'opération. Il peut également être appelé à assister dans diverses tâches types de l'opération d'autres équipements et de l'entretien de l'usine. Le tout dans le respect des politiques, procédures, normes et exigences législatives de l'entreprise.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

- S'assurer du bon fonctionnement de son circuit en exécutant des inspections journalières ;
 - **Broyeurs** : Alimenter et opérer les broyeurs dans l'usine ;
 - Échantillonner différents secteurs du circuit duquel il est responsable ;
 - S'assurer que les échantillons prélevés soient prêts pour le laboratoire ;
 - Rédiger un rapport détaillé des densités des cyclones et des broyeurs suite aux tests et analyses (barres et boulets) ;
 - Être responsable des équipements de contrôle et de leur entretien ;
 - Charger les broyeurs de barres et de boulets avec le pont roulant ;
 - **Concasseurs** : Veiller aux opérations des concasseurs et des différents équipements dans l'usine (convoyeurs, alimentateurs vibrants, dépoussiéreur, pompe à l'huile, bennes à minerai, etc.) ;
 - Effectuer l'entretien des équipements, poulies, courroies, débloquer les concasseurs, etc. ;
 - Effectuer le nettoyage des planchers de la salle principale et des convoyeurs ;
 - Inspections journalières et rapport journalier à remplir ;
 - Effectuer la surveillance des poulies et courroies, du tamis, des concasseurs primaires, secondaires, tertiaires et du niveau de minerai dans les bennes, garder une bonne communication avec l'opérateur de chargeuse ;
 - S'assurer de concasser le minerai selon les spécifications requises émises par le Métallurgiste ;



- Gérer les quantités de minerai requises pour l'usinage ;
- **Solutions** : Contrôler le circuit de CEP (Charbon en pulpe), le suivi de la qualité de production, l'échantillonnage et apporter son support aux opérations en rapport avec la gestion du minerai;
 - S'assurer du bon fonctionnement de son circuit en effectuant des inspections journalières ;
 - Supporter les opérations de broyage et de concassage ;
 - Rédiger divers rapports journaliers en lien avec toutes les opérations de l'usine ;
 - Suivre l'approvisionnement et les inventaires ;
- Assister au besoin les autres Opérateurs de l'usine dans leurs tâches ainsi que dans l'entretien de l'usine ;
- S'impliquer dans les programmes qui touchent la santé et la sécurité des employés de l'usine ;
- Toutes autres tâches connexes.

COMPÉTENCES REQUISES

- Détenir DEP en conduite de machine de traitement du minerai ou posséder une expérience jugée équivalente;
- Posséder un minimum d'un (1) an d'expérience dans un poste similaire;
- Sens de l'organisation et de la planification;
- Esprit d'analyse et de synthèse;
- Gestion des priorités;
- Autonomie et sens de l'initiative;
- Travail d'équipe et de coopération.

LIEU ET HORAIRE DE TRAVAIL

- Mine Géant Dormant
- 4/3, 12 hrs/jour

COMMENT POSTULER

Les personnes intéressées doivent envoyer leur candidature par courriel en mentionnant le titre du poste en objet à l'adresse suivante : cv@abcourt.com

